



¡Tu tiempo vale oro!

ADELANTA TU ARCHIVO DE CORTE, CANTEO Y PERFORACIÓN PARA ENVÍO A PRODUCCIÓN

Completa tu información y envíala a

 **6304-0441**


 **6322 7533**

 **info@fdcenter.center**

Cualquier consulta, estamos para servirte.

Pasos para llenar tu solicitud de corte y canteo

1. Abre el archivo de excel y habilita la edición.



2- DATOS PROYECTOS

Llena tus datos de proyecto: Proyecto, cliente y unidad (selecciona la unidad de medida de tu preferencia)

DATOS PROYECTO			
PROYECTO			
CLIENTE	JUAN PEREZ	FACTURA	
OBS.		UNIDAD	CM

3- CUADRO DE DATOS MATERIALES

- Puedes redactar 5 materiales con espesores y acabados diferentes.
- Redacta el espesor de la placa de madera (medida en milímetros).
- Redacta el color de la placa de madera (acrílicos, chapa de madera, melamina, MDF, MDP)

DATOS MATERIALES					
MATERIAL	ESPESOR	CÓDIGO	PINTURA	PIEZAS	CNC
1	18	18_TROP_BLANCO_FAN		0	0
2	25	25_TROP_BLANCO_FAN		0	
3	36	RE1818_TROP_BLANCO_FAN		0	
4				0	
5				0	

4- CUADRO DE DATOS CANTOS

- Puedes redactar 5 cantos con espesores y acabados diferentes. (tomar en cuenta que los cantos más utilizados son 0.45mm, 1mm y 2mm)
- Redacta el espesor del canto (medida en milímetros).
- Redacta el acabado que deseas para cada placa de madera.

DATOS CANTOS					
CANTO	ESPESOR	CÓDIGO	METROS	NUM.CANTOS	NUM. PIEZAS
A	0.45	1243002_BLANCO_22_045MM		0	0
B	2	1243003_BLANCO_33_2MM		0	
C	2	1243001_BLANCO_45_2MM		0	
D				0	
E				0	

4- CUADRO DE LISTADO DE PIEZAS

- Selecciona el material: Los números del desplegable de esta celda equivalen a los números de materiales especificados en el cuadro de datos materiales. Ver imagen abajo.

LISTADO DE PIEZAS					
LETRA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	CANTIDAD
A	1	PUERTA_IZQUIERDA	800	400	2
B	2	TRASERA	800	800	1
C	3	TOP	450	800	1

DATOS MATERIALES					
MATERIAL	ESPESOR	CÓDIGO	PINTURA	PIEZAS	CNC
1	18	18_TROP_BLANCO_FAN		2	0
2	25	25_TROP_BLANCO_FAN		1	
3	36	RE1818_TROP_BLANCO_FAN		1	
4				0	
5				0	

- En la columna de descripción redacta un nombre para identificar la pieza. Ejemplo: Costado, puerta, top, trasera, zocalo. Esta información es la que saldrá en la etiqueta.


 Factura **O30571**
 Fecha 08/15/2019 - 09:26

Cliente: FDC MUESTRAS (C3038)
 Archivo: F0107001_P1_MARCO_PTAS_AIRES
 Mueble: **49192**
 Pieza: **PUERTA_IZQUIERDA**

2175.0 x 546.0 x 15.0

CNC1 SEQ. VETA



F0107001_P11105

307325_713_CUE

307325_713_CUERO_22_

307325_713_CUE

307325_713_CUERO_22_

CNC2



HPL350

F0107001 P11105


- En las columnas de largo y ancho deberás especificar las medidas de tus piezas.
- Largo = Dirección de la veta en la madera
- Ancho = Lado contrario a la dirección de la veta.

La lista de cortes obedecen a la siguiente dirección de Vetas:



A continuación mostramos un ejemplo de como especificar los largos y anchos y como queda la dirección de veta en la pieza.

	LARGO	ANCHO	CANTIDAD
A	800	400	1
B	400	800	1



Cantos:

- Entendiendo que los lados 1 y 3 son lados largos
- Entendiendo que los lados 2 y 4 son lados cortos



CANTOS			
1	2	3	4
B	B	B	B
B	B	B	B
C	C	C	C

5- GUARDAR Y ENVIAR

- Grabe su información con un nombre que distinga fácilmente su proyecto.
- Envíe el archivo de excel al correo info@fdcenter.center
- También puedes enviarlo por WhatsApp:
-6304 0441
-6322 7533

Nota: Todas las áreas no mencionadas en este instructivo son para uso en conjunto con su asesor comercial.